

Termokurczliwa 4-żyłowa mufa przelotowa typu SMP

Zastosowanie:


Mufa przeznaczona do łączenia czterożyłowych kabli w izolacji i powłoce PCV, PE, XLPE typu Y(A)(n)KY, Y(A)KXS, X(A)KXS, Y(A)KwXS, X(A)KwXS o napięciu znamionowym 0,6/1 kV.

Budowa:

- Połączenie żyły roboczej za pomocą złączki śrubowej.
- Odtworzenie izolacji i powłoki zewnętrznej przy pomocy rur termokurczliwych z klejem.

Cechy:

- Sprawna i nieskomplikowana instalacja.
- Pięć typów muf dla całego szeregu przekrojów żył roboczych.
- Układanie bezpośrednio w ziemi lub w kanałach kablowych.
- Wykonanie próby napięciowej i oddanie kabla do eksploatacji zaraz po skończonym montażu.



Symbol	Przekroje żył łączonych kabli [4 x mm ²]	Napięcie [kV]	Rozmiar łba śruby [H]	Typ złączki mechanicznej
SMP-1	4 x 10-35	0,6/1	13	MFLV 10-35
SMP-2	4 x (16)25-50	0,6/1	13	MFLV 16-50
SMP-3	4 x 35-95	0,6/1	17	MFLV 25-95
SMP-4	4 x 35-150	0,6/1	17	MFLV 35-150
SMP-5	4 x 95-240	0,6/1	20	MFLV 95-240

Zgodne z normą: PN-EN 50393

Sicame Polska Sp. z o.o., Puławska 366, 02-819 Warszawa

Tel: +48 22 622 64 01, fax: +48 22 622 66 30;

NIP: 107-00-00-023, REGON 015617074, KRS 0000185435

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

Kapitał zakładowy 5 520 000 zł. Kapitał wpłacony 5 520 000 zł.

sicame.pl

Skład:

Zestaw jest kompletem na cztery żyły. Opakowanie zawiera wszelkie niezbędne elementy do wykonania połączenia mufowego wraz z instrukcją montażu i specyfikacją materiałową. Zestaw wyposażony w złączki mechaniczne do łączenia żył roboczych.