


INSTRUKCJA MONTAŻU

ZACISKU KABŁĄKOWEGO TNDC 28401 FA BI 95 U

Zacisk przebijający izolację z kabłąkiem służy do wykonywania uziemień, odgałęzień, mostków i prac pod napięciem.

I. Skład:

1. Zacisk przebijający izolację – **TNDC 28401 FA**.
2. Kabłąk z pręta miedzianego.



II. Montaż

1. Zacisk z kabłąkiem umieścić na przewodzie w jego płaszczyźnie pionowej.
2. Dokręcić śruby w zacisku przebijającym izolację aż do zerwania tłów zrywalnych.