

INSTRUKCJA MONTAŻU

OPASKI CCD

Służy do spinania przewodów izolowanych o małych przekrojach oraz spinania przewodów przyłączy do linii głównej.

I. Budowa:

Opaska wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.



II. Montaż

Obejmij opaską wiązkę przewodów, przełóż jeden koniec przez klamrę, dociśnij.
Upewnij się, że opaska przylega do wiązki przewodów i się nie przemieszcza.