

INSTRUKCJA MONTAŻU

UCHWYTU WIĄZAŁKOWEGO PLTT...F

Służy do mocowania przewodów typu PAS do izolatorów wsporczych z rowkiem na wierzchołku główki izolatora.

I. Budowa

Wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości odpornego na promieniowanie UV i działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.




II. Montaż

1. Po dokonaniu naciągu przewodu przechodzącego przez rowek główki nałożyć środkową część uchwytu na główkę.
2. Nawinąć najpierw jedną a później drugą spiralną część uchwytu na mocowany przewód.

RYSUNEK TECHNICZNY

Uchwyt wiązałkowy PLTT...F



Ref.	Ø Przewodu
PLTT5F	23,5-29
PLTT4F	19-23,4
PLTT3F	15,3-18,9
PLTT2F	9,9-15,2

Wymiary na rysunku w mm.