


INSTRUKCJA MONTAŻU

UCHWYTU WIĄZAŁKOWEGO GSTTI...G

Służy do mocowania przewodów typu PAS do izolatorów wsporczych z rowkiem na wierzchołku główki izolatora.

I. Budowa

Wykonany z metalu pokrytego tworzywem sztucznym odpornym na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz promieniowanie UV.



II. Montaż

1. Po dokonaniu naciągu przewodu przechodzącego przez rowek główki nałóż środkową część uchwytu na główkę.
2. Nawiń najpierw jedną, a później drugą spiralną część uchwytu na mocowany przewód.

